

Измерение температуры



3/2	Обзор продукта
	Измерительные преобразователи для монтажа в головку зонда
3/6	SITRANS TH100 двухпроводная техника (Pt100)
3/9	SITRANS TH200 универсальная двухпроводная техника
3/16	SITRANS TH300 универсальная двухпроводная техника, с протоколом HART
3/23	Измерительный преобразователь SITRANS TH400 с полевой шиной
	Измерительные преобразователи для монтажа на DIN-рейке
3/28	SITRANS TR200 универсальная двухпроводная техника
3/34	SITRANS TR300 универсальная двухпроводная техника, с протоколом HART
3/40	SITRANS TW универсальная четырехпроводная техника, с протоколом HART
	Измерительные преобразователи для полевого монтажа
3/52	SITRANS TF280 WirelessHART
3/57	SITRANS TF двухпроводная техника
3/64	измерительный преобразователь SITRANS TF с полевой шиной
	Полевой индикатор
3/57	Полевой индикатор SITRANS для измерения от 4 до 20 мА

Вы можете загрузить все инструкции, каталоги и сертификаты для SITRANS T бесплатно по следующему адресу в Интернете:

www.siemens.com/sitranst